

ID plochy: **709069\_1**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území): **Odrava**

Umístění kritického bodu: Obec: Odrava ORP: Cheb

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.101842° E 12.489202°

## Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **B** *střední nebezpečí*Kategorie plochy dle typu: **P** *Původní - plocha identifikovaná v rámci celorepublikového vyhodnocení*

## Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km <sup>2</sup>	1	1.03
Průměrný sklon přispívající plochy	%	4.04	5.64
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	57.09	75.16
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	8.74

## Přehledná mapa přispívající plochy



### Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **709069\_1**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území): **Odrava****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): 11311759

Podíl plochy lesního porostu: 24.88 %

Umístění kritického bodu: ve vodním toku

Poznámka: -

**Dotčená katastrální území**

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km <sup>2</sup> ]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Odrava	709069	2.89	44.16	15.74
Mostov	709042	3.48	33.74	9.99
Lipoltov	771805	3.17	19.68	6.39

**Zranitelnost území pod kritickým bodem**Kategorie plochy dle zranitelnosti: **A** vysoká zranitelnost

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Významná
Odplavitelný materiál	Významná
Hustota zástavby	Nízká
Morfologie terénu	Významná

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Průmysl	80%
Komunikace	20%

ID plochy: **709069\_1**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území): **Odrava**

## Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BA** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.*

## Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

*Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že kritický bod není umístěn přesně na hranici intravilánu. Byla určena správná lokalizace kritického bodu a bylo provedeno převymezení přispívající plochy. U jatek dojde pravděpodobně k nápěchu na propustku pod příjezdovou cestou. Koryto je značně neudržované, přímo před vyústí propustku rostou vzrostlé stromy. Vzhledem k morfologii koryta budou jatka ohrožena minimálně, bude však omezen příjezd. Pod areálem může dojít k zaplavení dálničních sjezdů.*

ID plochy: **709069\_1**

Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území):

**Odrava**

## Fotodokumentace



*Silnice k Jatkám.*



*Neudržované koryt nad příjezdovou silnicí.*



*Trubní propust v tělese příjezdové komunikace.*



*Přímo před vyústěním propusti vyrůstají stromy.*



*Celkový pohled na dálniční kříž pod areálem Jatek.*