

# Komplexní analýza povodňových rizik prodejní sítě

## 3.3 Karta Modulu 3 – vzorová filiálka 132 Krnov

| Prvek                         | Parametry                                                          | Vliv na filiálku                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| VD Nové Heřminovy (plánované) | Opava nad Krnovem; cca 15 mil. m <sup>3</sup> ; výstavba 2027–2033 | Dnes nepůsobí; po dokončení scénář zvláštní povodně |
| Jezy na Opavě v Krnově        | 559 m a cca 1,1 km proti proudu, stupeň cca 2 m                    | Zanedbatelný objem, bez průlomové vlny              |
| Poldr Jelení                  | Kobylí potok; hráz 16 m; Q100 přítoku 33,5 m <sup>3</sup> /s       | Nízký – malý objem vůči průtoku Opavy               |
| VD Slezská Harta, Kružberk    | Moravice, ústí do Opavy v Opavě                                    | Bez vlivu (po proudu)                               |
| Břehová hrana s komunikací    | 316,0–316,7 m n. m. mezi korytem a parkovištěm                     | Přelití nad Q50 – rychlé zaplavení parkoviště       |

### Výsledek Modulu 3 – filiálka 132 Krnov: 2 – NÍZKÉ

- V současnosti bez významného vodního díla nad filiálkou; po dokončení VD Nové Heřminovy (2033) zahrnout scénář zvláštní povodně do aktualizace.



Obr. 7 – Ochranné prvky u filiálky: nábrežní zeď a břehová komunikace na Opavě (vlevo; Palickap, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) a pohled z mostu na areál (vpravo; © Google Street View). Při Q50 a vyšších průtocích dochází k přelití břehu s komunikací.