

ID plochy: **653713_2**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Chranišov**Umístění kritického bodu: Obec: **Nové Sedlo**ORP: **Sokolov**

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.216949° E 12.745211°


Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **B** *střední nebezpečí*Kategorie plochy dle typu: **NG** *Nová dle GIS analýzy - plocha nově identifikovaná v rámci GISové analýzy pro Karlovarský kraj*

Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km ²	-	4.03
Průměrný sklon přispívající plochy	%	-	7.24
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	-	25.25
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	13.77

Přehledná mapa přispívající plochy



Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **653713_2**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Chranišov****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): -

Podíl plochy lesního porostu: 3.16 %

Umístění kritického bodu: ve vodním toku

Poznámka: -

Dotčená katastrální území

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km2]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Vintřív u Sokolova	782408	14.36	37.67	10.57
Chranišov	653713	2.01	32.84	65.85
Loučky u Lokte	706663	4.51	10.26	9.16
Dolní Chodov	652172	11.58	9.63	3.35
Nové Sedlo u Lokte	706680	10.46	9.48	3.65

Zranitelnost území pod kritickým bodemKategorie plochy dle zranitelnosti: **B** střední zranitelnost

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Významná
Odplavitelný materiál	Nízká
Hustota zástavby	Střední
Morfologie terénu	Střední

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Služby	40%
Obytná	40%
Komunikace	20%

ID plochy: **653713_2**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Chranišov**

Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BB** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.*

Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

Povodeň v Chranišově ovlivní mosty a nátok do krytého profilu pod výsypkou. Nad profilem dojde k ohrožení nemovitostí č.p. 17,68,69. Pod krytým profilem směrem k nádraží je koryto poměrně kapacitní. Problém může nastat u krytého profilu pod nádražím. Dále budou ohroženy Loučky, zejména obytná zástavba.

ID plochy: **653713_2**

Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):

Chranišov

Fotodokumentace



Nátok do krytého profilu pod výsypkou u (Žádný návrh).



Vyústění krytého profilu pod výsypkou.



Kapacitní koryto mezi krytými profily.



Nátok do krytého profilu pod nádražím.



Úsek krytého profilu podél železniční trati.