

ID plochy: **694924_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Milíkov u
Mariánských Lázní**

Umístění kritického bodu: Obec: Milíkov

ORP: Cheb

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.053781° E 12.550626°

Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **B** střední nebezpečíKategorie plochy dle typu: **NG** Nová dle GIS analýzy - plocha nově identifikovaná v rámci GIS analýzy pro Karlovarský kraj

Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km ²	-	3.93
Průměrný sklon přispívající plochy	%	-	8.5
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	-	19.92
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	12.64

Přehledná mapa přispívající plochy



Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **694924_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Milíkov u
Mariánských Lázní****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): -

Podíl plochy lesního porostu: 8.73 %

Umístění kritického bodu: ve vodním toku

Poznámka: -

Dotčená katastrální území

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km2]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Dolní Žandov	630390	10.22	80.09	30.8
Úbočí u Dolního Žandova	630420	12.41	10.47	3.32
Milíkov u Mariánských Lázní	694924	9.16	8.71	3.74
Salajna	709549	8.01	0.5	0.24
Malá Šitboř	694916	1.96	0.02	0.05

Zranitelnost území pod kritickým bodemKategorie plochy dle zranitelnosti: **C** *nízká zranitelnost*

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Střední
Odplavitelný materiál	Střední
Hustota zástavby	Nízká
Morfologie terénu	Nízká

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Zemědělství	80%
Komunikace	20%

ID plochy: **694924_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Milíkov u
Mariánských Lázní**

Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BC** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní MÁLO riziková.*

Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

V areálu statku došlo k výrazným terénním úpravám a bývalý náhon na mlýn je přerušen. Proudění z koryta náhonu povede k hale a okolo haly bude směřovat do koryta Lipoltovského potoka. Dojde ohrožení areálu statku a dojde pravděpodobně k přelití komunikace u mostu 21213-4. Původní odpadní koryto z mlýna je zaneseno a nefunkční, nelze počítat s jeho odvodňovací funkcí. Dílčí vliv na průběh povodně bude mít Černý rybník nad Manským Dvorem.

ID plochy: **694924_1**

Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):

**Milíkov u
Mariánských Lázní**

Fotodokumentace



Pohled k bývalému náhonu na mlýn.



Detail přerušeno náhonu.



Vlevo základ bývalého mlýna. Vpravo zemědělská hala - bude obtékána.



Prostor před zemědělskou halou.



Celkový pohled na trasu odtoku z přerušeno náhonu.