

ID plochy: **716669_3**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území): **Otročín**

Umístění kritického bodu: Obec: Otročín ORP: Karlovy Vary

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.029729° E 12.894771°


Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **B** střední nebezpečíKategorie plochy dle typu: **P** Původní - plocha identifikovaná v rámci celorepublikového vyhodnocení

Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km ²	3.2	3.11
Průměrný sklon přispívající plochy	%	5.46	5.88
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	37.48	41.53
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	13.53

Přehledná mapa přispívající plochy



Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **716669_3**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území): **Otročín****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): 11311107

Podíl plochy lesního porostu: 40.57 %

Umístění kritického bodu: ve vodním toku

Poznámka: -

Dotčená katastrální území

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km ²]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Otročín	716669	13.45	89.85	20.77
Beranov	602621	3.88	9.98	8

Zranitelnost území pod kritickým bodemKategorie plochy dle zranitelnosti: **A** vysoká zranitelnost

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Významná
Odplavitelný materiál	Střední
Hustota zástavby	Střední
Morfologie terénu	Střední

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Obytná	90%
Komunikace	10%

ID plochy: **716669_3**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území): **Otročín**

Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BA** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.*

Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

Při povodni dojde k ohrožení obytné zástavby, zejména č.p. 112, 9, 58,77. Most u č.p. 112 nebude pro převod vod kapacitní. V případě komplikací může dojít i k širšímu rozlivu. Nad mostem je parkován karavan, který může při stržení způsobit velké komplikace. Dílčí vliv na průběh povodně budou mít rybníky pod Beranovskou výšinou.

ID plochy: **716669_3**

Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):

Otročín

Fotodokumentace



Koryto toku mezi č.p. 9 a 112. Komplikace může způsobit stržení karavanu.



Nekapacitní most.



Koryto podél objektu č.p. 77.



Lávka k rybníku.



Celkový pohled na ohroženou lokalitu u č.p. 77.