ID plochy: **673331_1**	Umístění kritického bodu (ohrožené katastr. území): **Krásná u Kraslic**

Umístění kritického bodu: Obec: Kraslice ORP: Kraslice

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.324133° E 12.492221°

Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí:	**B**	*střední nebezpečí*
Kategorie plochy dle typu:	**NG**	*Nová dle GIS analýzy - plocha nově identifikovaná v rámci gisové analýzy pro Karlovarský kraj*

Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km2	-	7.31
Průměrný sklon přispívající plochy	%	-	16.31
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	-	0
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	12.99

Přehledná mapa přispívající plochy



Legenda

- kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **673331_1**

Umístění kritického bodu (ohrožené katastr. území): **Krásná u Kraslic**

Doplňující parametry

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): -

Podíl plochy lesního porostu: 68.34 %

Umístění kritického bodu: ve vodním toku

Poznámka: -

Dotčená katastrální území

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km2]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Krásná u Kraslic	673331	7.3	49.19	49.26
Počátky u Kraslic	670405	7.46	25.72	25.2
Sněžná	751405	8.21	21.32	18.98
Kostelní	670391	5.03	3.75	5.45
Hraničná	673323	3.87	0.02	0.03

Zranitelnost území pod kritickým bodem

Kategorie plochy dle zranitelnosti: **A** *vysoká zranitelnost*

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Významná
Odplavitelný materiál	Významná
Hustota zástavby	Významná
Morfologie terénu	Významná

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Obytná	70%
Průmysl	20%
Komunikace	10%

ID plochy: **673331_1**

Umístění kritického bodu (ohrožené katastr. území): **Krásná u Kraslic**

Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BA**

Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.

Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

Na Kamenném potoce dojde k ohrožení velkého počtu obytných nemovitostí. Situaci zkomplikují nekapacitní lávky a mostky a zejména skladované dřevo v ulici U Potoka (skladováno v bezprostřední blízkosti toku). V dolních Kraslicích dojde nad krytým profilem v areálu IMTESA k rozlivu na komunikace a masivnějšímu ohrožení zástavby a omezení dopravy. Na toku je v ř.km 1,210 vybudován automatický hlásný profil kategorie C (budováno v rámci projektu dPP).

ID plochy: **673331_1**	Umístění kritického bodu (ohrožené katastr. území): **Krásná u Kraslic**

Fotodokumentace

Nově rekonstruovaný most nad č.p. 125.

Ohrožený objekt č.p. 144.

Ohrožená ulice U Potoka. Nebezpečím je skladovaná kulatina.

Plot areálu IMTESA přes koryto Kamenného potoka.

Celkový pohled na ohroženou lokalitu ústí Kamenného potoka do Svatavy.