

ID plochy: **767948\_1**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území): **Toužim**

Umístění kritického bodu: Obec: Toužim ORP: Karlovy Vary

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.057371° E 12.996139°


## Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **B** střední nebezpečíKategorie plochy dle typu: **P** Původní - plocha identifikovaná v rámci celorepublikového vyhodnocení

## Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km <sup>2</sup>	1.98	2
Průměrný sklon přispívající plochy	%	3.86	3.83
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	42.19	53.58
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	10.05

## Přehledná mapa přispívající plochy



### Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **767948\_1**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území): **Toužim****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): 11000548

Podíl plochy lesního porostu: 19.23 %

Umístění kritického bodu: ve vodním toku

Poznámka: hranice zastavěného území byla určena dle ortofotomapy

**Dotčená katastrální území**

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km <sup>2</sup> ]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Toužim	767948	16.07	99.02	12.32
Radyně	767964	4.41	0.85	0.38

**Zranitelnost území pod kritickým bodem**Kategorie plochy dle zranitelnosti: **A** vysoká zranitelnost

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Významná
Odplavitelný materiál	Nízká
Hustota zástavby	Významná
Morfologie terénu	Střední

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Obytná	60%
Služby	30%

ID plochy: **767948\_1**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území): **Toužim**

## Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BA** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.*

## Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

*Pod kritickým bodem dojde k ohrožení obytné zástavby a objektů služeb (restaurace "U Rybníka") nad ústím do rybníka Šinka. Zásadní vliv na průběh povodně budou mít Toužimské rybníky a jejich aktuální retence a schopnost transformace. Pod rybníkem Šinka na toku Střely může být ohrožena zástavba Toužimi, zejména kolem mostů a lávek.*

ID plochy: **767948\_1**

Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území): **Toužim**

## Fotodokumentace



*Sběrná plocha nad Toužimskými rybníky.*



*Vypuštěný rybník nad č.p. 350.*



*Ohrožená cesta a nemovitosti v místě krytého profilu toku.*



*Pohled na ústí toku do rybníka Šinka.*



*Celkový pohled na rybník Šinka.*