

ID plochy: **653713_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Chranišov**Umístění kritického bodu: Obec: **Nové Sedlo**ORP: **Sokolov**

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.221934°

E 12.742331°


Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **B** *střední nebezpečí*Kategorie plochy dle typu: **P** *Původní - plocha identifikovaná v rámci celorepublikového vyhodnocení*

Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km ²	0.35	3.08
Průměrný sklon přispívající plochy	%	3.93	7.3
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	77.89	28.99
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	11.31

Přehledná mapa přispívající plochy



Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **653713_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Chranišov****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): 11310086

Podíl plochy lesního porostu: 0.26 %

Umístění kritického bodu: na údolnici bez vodního toku

Poznámka: -

Dotčená katastrální území

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km2]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Vintřív u Sokolova	782408	14.36	49.28	10.57
Chranišov	653713	2.01	29.33	44.95
Nové Sedlo u Lokte	706680	10.46	12.08	3.56
Dolní Chodov	652172	11.58	9.18	2.44

Zranitelnost území pod kritickým bodemKategorie plochy dle zranitelnosti: **B** *střední zranitelnost*

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Významná
Odplavitelný materiál	Nízká
Hustota zástavby	Střední
Morfologie terénu	Střední

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Obytná	40%
Služby	40%
Komunikace	20%

ID plochy: **653713_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Chranišov**

Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BB** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.*

Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

Povodeň v Chranišově ovlivní mosty a nátok do krytého profilu pod výsypkou. Nad profilem dojde k ohrožení nemovitostí č.p. 17,68,69. Pod krytým profilem směrem k nádraží je koryto poměrně kapacitní. Problém může nastat u krytého profilu pod nádražím. Dále budou ohroženy Loučky, zejména obytná zástavba.

ID plochy: **653713_1**

Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):

Chranišov

Fotodokumentace



*Koryto toku podél Chranišovského rybníka.
Průtok omezuje ponechaný pařez v korytě.*



Most nad č.p. 18.



Koryto toku s lávkami podél obytné zástavby.



Nátok do krytého profilu pod výsypkou.



Celkový pohled na ohroženou lokalitu Chranišova.