

ID plochy: **655538_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území): **Chyšě**

Umístění kritického bodu: Obec: Chyšě

ORP: Karlovy Vary

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.129661° E 13.236763°


Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **B** *střední nebezpečí*Kategorie plochy dle typu: **P** *Původní - plocha identifikovaná v rámci celorepublikového vyhodnocení*

Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km ²	1.33	1.05
Průměrný sklon přispívající plochy	%	6.16	7.18
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	73.66	74.25
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	7.81

Přehledná mapa přispívající plochy



Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **655538_1**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území): **Chyšě****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): 11000459

Podíl plochy lesního porostu: 7.86 %

Umístění kritického bodu: na údolnici bez vodního toku

Poznámka: -

Dotčená katastrální území

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km ²]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Mokrá u Chyší	655554	4.39	47.74	11.42
Chyšě	655538	8.04	12	1.57
Vrbice u Valče	785911	5.5	0	0
Libkovice	687898	5.19	0	0

Zranitelnost území pod kritickým bodemKategorie plochy dle zranitelnosti: **B** *střední zranitelnost*

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Střední
Odplavitelný materiál	Nízká
Hustota zástavby	Nízká
Morfologie terénu	Významná

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Komunikace	100%

ID plochy: **655538_1**

Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):

Chyšě

Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BB** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.*

Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

V lokalitě dojde maximálně k ohrožení komunikace v části obce - Nová Teplice. Pod komunikaci dojde k ohrožení rybníčka a přilehlých veřejných ploch. Dále je koryto hluboce zařízlé v údolí a nedojde k ohrožení zástavby.

ID plochy: **655538_1**

Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):

Chyšě

Fotodokumentace



Údolnice toku pod lokalitou Nová Teplice.



Propustek pod komunikací II/194. Může dojít k přelití komunikace.



Úsek mezi komunikací a rybníčkem.



Návesní rybníček s přepadem.



Celkový pohled na náves s rybníčkem a hluboce zařízlým korytem pod rybníčkem.