

ID plochy: **655538_2**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území): **Chyše**

Umístění kritického bodu: Obec: Chyše

ORP: Karlovy Vary

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.112311° E 13.250391°


Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **B** střední nebezpečíKategorie plochy dle typu: **P** Původní - plocha identifikovaná v rámci celorepublikového vyhodnocení

Kritéria

| Kritérium | Jednotka | Původní hodnota | Aktuální hodnota |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Velikost přispívající plochy | km ² | 2.6 | 2.72 |
| Průměrný sklon přispívající plochy | % | 8.11 | 8.66 |
| Podíl plochy orné půdy v povodí | % | 45.94 | 47.61 |
| Ukazatel kritických podmínek F | - | - | 13.97 |

Přehledná mapa přispívající plochy



Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **655538_2**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území): **Chyšě****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): 11000457

Podíl plochy lesního porostu: 0 %

Umístění kritického bodu: ve vodním toku

Poznámka: -

Dotčená katastrální území

| Název k.ú. | Kód k.ú. | Výměra k.ú. [km ²] | Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%] | Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%] |
|---------------|----------|-----------------------------------|--|---|
| Chyšě | 655538 | 8.04 | 35.99 | 12.17 |
| Mokrá u Chyší | 655554 | 4.39 | 2.54 | 1.57 |

Zranitelnost území pod kritickým bodemKategorie plochy dle zranitelnosti: **A** vysoká zranitelnost

| Kritérium | Míra zranitelnosti |
|---------------------------------|--------------------|
| Místa omezující odtokové poměry | Významná |
| Odplavitelný materiál | Střední |
| Hustota zástavby | Významná |
| Morfologie terénu | Střední |

Typ převažující zástavby:

| Typ zástavby | Podíl zastavěné plochy [%] |
|--------------|----------------------------|
| Obytná | 80% |
| Komunikace | 20% |

ID plochy: **655538_2**Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):**Chyš**

Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **BA** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní STŘEDNĚ riziková.*

Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

V místě kritického bodu dojde k omezení průtoky vlivem propustku v železniční trati. Násep trati může zafungovat jako poldr. Níže bude ohrožen park a obytná zástavba (zahrady) nad soutokem s PB přítokem. V dolní Chyši může dojít ke komplikacím u krytého profilu toku - kritický profil. Pod mostem u náměstí bude ohrožena obytná zástavba na obou březích.

ID plochy: **655538_2**

Umístění kritického bodu
(ohrožené katastr. území):

Chyšě

Fotodokumentace



Neudržované koryto nad železničním přejezdem.



Hlavní propust v tělese železnice. Druhá propust neudržovaná.



Koryto toku v parku.



Ohrožena obytná zástavba v dolní Chyší.



Celkový pohled na část sběrné plochy.