

ID plochy: **706949\_4**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území):**Novosedly u Žlutic**

Umístění kritického bodu: Obec: Pšov

ORP: Karlovy Vary

Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.03897° E 13.203648°


## Kategorie

Kategorie plochy dle nebezpečí: **A** vysoké nebezpečíKategorie plochy dle typu: **P** Původní - plocha identifikovaná v rámci celorepublikového vyhodnocení

## Kritéria

Kritérium	Jednotka	Původní hodnota	Aktuální hodnota
Velikost přispívající plochy	km <sup>2</sup>	2.78	2.78
Průměrný sklon přispívající plochy	%	3.91	3.31
Podíl plochy orné půdy v povodí	%	61.68	72.44
Ukazatel kritických podmínek F	-	-	20.75

## Přehledná mapa přispívající plochy



### Legenda

- ▲ kritický bod
- hranice přispívající plochy

ID plochy: **706949\_4**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území):**Novosedly u Žlutic****Doplňující parametry**

Původní ID plochy (v rámci celorepublikového vyhodnocení): 11002584

Podíl plochy lesního porostu: 31.81 %

Umístění kritického bodu: na údolnici bez vodního toku

Poznámka: -

**Dotčená katastrální území**

Název k.ú.	Kód k.ú.	Výměra k.ú. [km <sup>2</sup> ]	Podíl k.ú. na rozloze přispívající plochy [%]	Podíl přispívající plochy na výměře k.ú. [%]
Novosedly u Žlutic	706949	9.18	80.49	24.38
Domašín u Zbraslavi	791776	4.61	16.7	10.07
Chlum u Novosedel	706922	11.18	2.6	0.65

**Zranitelnost území pod kritickým bodem**Kategorie plochy dle zranitelnosti: **A** vysoká zranitelnost

Kritérium	Míra zranitelnosti
Místa omezující odtokové poměry	Významná
Odplavitelný materiál	Nízká
Hustota zástavby	Významná
Morfologie terénu	Nízká

Typ převažující zástavby:

Typ zástavby	Podíl zastavěné plochy [%]
Obytná	85%
Komunikace	10%
Služby	5%

ID plochy: **706949\_4**Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území):**Novosedly u Žlutic**

## Výsledné vyhodnocení rizikovosti

Kategorie plochy dle rizikovosti: **AA** *Tato lokalita je z hlediska přívalových povodní VYSOCE riziková.*

## Záznam z terénního šetření

Na základě terénního šetření byly zjištěny tyto skutečnosti:

*Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že při přívalové povodni dojde k velkému ohrožení obce Pšov - části Novosedly. Z tohoto důvodu byla procha přeřazena z kategorie "Vyřazené" do kategorie "Původní". Tok je veden v zatrubnění pod většinou intravilánu a podle prvotního posouzení je zatrubnění nekapacitní, zejména nátok s česlemi. Dojde k vybřežení a proudění po návsi s ohrožením okolní zástavby. Může dojít k přelití návesního rybníka.*

ID plochy: **706949\_4**

Umístění kritického bodu  
(ohrožené katastr. území):

**Novosedly u Žlutic**

## Fotodokumentace



*Nátok do krytého profilu - jednoznačně nekapacitní profil.*



*Ohrožené obytné a hospodářské budovy.*



*Centrum Novosedel - revizní šachty na rytém profilu.*



*Návesní rybník.*



*Celkový pohled na návesní rybník.*